

Etat de la caisse (Tout élément jugé non satisfaisant devra faire l'objet d'une justification)	Satisfaisant	Non satisfaisant	Non applicable	Etat de la caisse	Satisfaisant	Non satisfaisant	Non applicable
PORTE AR (1, 2, 3)				PLANCHER			
JOINT	X			REVETEMENT INTERIEUR	X		
PANNEAU INTERIEUR	X			PLATELAGE ALU AR	X		
PANNEAU EXTERIEUR			X	SEUIL	X		
MECANISME	X			REVETEMENT SOUS PLANCHER			X
				PAVILLON			
HAYON/AUVENT AR				PANNEAU INTERIEUR	X		
JOINT			X	PANNEAU SUPERIEUR			X
PANNEAU INTERIEUR			X				
PANNEAU EXTERIEUR			X	FACE AV			
MECANISME			X	ETANCHEITE	X		
				PANNEAU INTERIEUR	X		
				PANNEAU EXTERIEUR			X
RIDEAU AR							
ETANCHEITE			X	MOULURE EXTERIEURE			X
PANNEAU INTERIEUR			X	SUPERIEURE DROITE			X
PANNEAU EXTERIEUR			X	SUPERIEURE GAUCHE			X
MECANISME			X	INFERIEURE DROITE			X
				INFERIEURE GAUCHE			X
PORTE LATERALE							
JOINT			X	CLOISON INTERIEURE			X
PANNEAU INTERIEUR			X	ETANCHEITE			X
PANNEAU EXTERIEUR			X	PANNEAU			X
MECANISME			X	MECANISME			X
PAROI LAT. GAUCHE				EQUIPEMENTS			
ETANCHEITE	X			RAILS ARRIMAGE			X
PANNEAU INTERIEUR	X			PORTE VIANDE			X
PANNEAU EXTERIEUR			X	PLINTHE LISSE G. FIXATION			X
				PLINTHE LISSE D. FIXATION			X
PAROI LAT. DROITE				GAINES VENTILATION			X
ETANCHEITE	X			ECLAIRAGES			X
PANNEAU INTERIEUR	X			SIPHONS			X
PANNEAU EXTERIEUR			X	ETAGERES + SUPPORTS			X
				EVAPORATEUR	X		
				PASSAGES DE ROUES	X		
CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>				NON CONFORME <input type="checkbox"/>			
Signature du Propriétaire ou de son Représentant :				Signature Responsable Centre Test			
Commentaires							